

# Trucs et astuces pour recevoir les produits et prestations Lachat dans les meilleures conditions.

## Béton frais

- 1) vérifier les prescriptions du maître d'œuvre en matière de recette (normalisée ou non)
- 2) solliciter les services de nos spécialistes en cas de doute sur les recettes
- 3) contrôler le volume total pour éviter un transport à prix forfaitaire
- 4) vérifier nos disponibilités en cas de pompage ou de prestation ruban
- 5) préavisier les difficultés d'accès au chantier
- 6) demandez une offre pour un bétonnage entre 22h00 et 6h00 ou le week-end
- 7) vérifier les distances pour le pompage ou le ruban
- 8) mentionner à la commande l'adjonction de retardeur ou tout autre adjuvant et ajouts
- 9) indiquer à la commande le nom du chantier, le lieu exact de livraison et la personne de contact
- 10) passer la commande de béton frais avant 15 heure pour la matinée suivante

## Béton bitumineux

- 1) vérifier les prescriptions du maître d'œuvre en matière de recette (normalisée ou non)
- 2) solliciter les services de nos spécialistes en cas de doute
- 3) réserver nos disponibilités de production au moins 3 jours avant votre pose
- 4) s'assurer que le type de liant spécial est disponible
- 5) pour moins de 300 to d'enrobé avec liant spécial, demander le montant de la PV
- 6) demandez une offre pour une production entre 22h00 et 6h00 ou le week-end
- 7) vérifier le lieu de production de votre commande
- 8) indiquer à la commande le nom du chantier, le lieu exact de livraison et la personne de contact

## Matériaux pierreux et décharges

- 1) vérifier les prescriptions du maître d'œuvre en matière de produits normés
  - 2) solliciter les services de nos spécialistes en cas de doute
  - 3) annoncer les nouveaux chantiers (volume et planification), s'assurer de la disponibilité
  - 4) demander une offre franco chantier pour les graviers/sables d'importation dès 26 to
  - 5) tenir compte de la plus-value en cas de quantité <3 m3 de pierre ou <3 to de blocs
- 
- 1) remplir le formulaire pour la demande de mise en décharge DCME
  - 2) contrôler la teneur en HAP des croûtes d'enrobés (<5000 mg/Kg)

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---